外壁改修工事
（西面）




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工前




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

ワイヤーブラシ汚れ除去




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

清掃状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

プライマー塗布状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

シール充填状況

一液性ポリウレタン系
シーリング材



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

ヘラ押さえ状況

一液性ポリウレタン系
シーリング材



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了

一液性ポリウレタン系
シーリング材



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面②
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面②
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面③
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面③
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面④
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面④
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑧
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面⑧
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

施工前




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

カッター入れ
はつり撤去状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

カッター入れ
はつり撤去状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

ｶｯﾀｰ入れ
はつり撤去完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

清掃状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

ハイフレックス塗布状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き(F-1工法)
(モルタル厚10mm未満)

埋め戻し状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き(F-1工法)
(モルタル厚10mm未満)

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面②
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き(F-1工法)
(モルタル厚10mm未満)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:西面②
モルタル面

記録:黒板誤記
正:モルタル浮き(F-1工法)
(モルタル厚10mm未満)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:西面①
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:西面①
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

注入孔
穿孔状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

注入孔
清掃状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

エポキシ樹脂注入状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

アンカーピン挿入状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

アンカーピン挿入状況

拡大表示



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

残存浮き確認



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

孔埋め状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：西面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

施工完了

拡大表示



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：材料検収

エポキシ樹脂ボンド
E208W

2kg 2缶

F4☆



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：材料検収

エポキシ樹脂ボンド
E208W

2kg 2缶

F4☆

拡大表示



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：材料検収

1成分系ポリウレタン系シーリング材
ボンドウレタンコーク

320ml 2本

F4☆



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：材料検収

NSドカモル

10kg 2袋

F4☆



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：材料検収

NSドカモル

10kg 2袋

F4☆

拡大表示



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：材料検収

アンカーピン
ステンレス鋼

M4×30
1000本




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：材料検収

アンカーピン
ステンレス鋼

M4×30
1000本

拡大表示




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：空材検収

エポキシ樹脂ボンド
E208W

2kg 2缶

F4☆



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

記録：空材検収

NSドカモル

10kg 2袋

F4☆