外壁改修工事
（北面）



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

施工前




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

カッター入れ状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

清掃状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

プライマー塗布状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

シール充填状況




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

ヘラ押さえ状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

埋め戻し状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面②
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面②
押出成形板面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面③
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面③
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面④
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面④
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑧
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑧
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑨
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑨
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面②
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面②
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面③
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面③
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面④
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面④
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑧
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑧
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑨
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑨
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑩
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑩
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑪
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑪
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑫
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑫
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑬
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑬
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑭
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑭
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑮
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑮
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑯
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面⑯
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面②
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-2工法）
（モルタル厚10～25mm）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面②
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-2工法）
（モルタル厚10～25mm）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面③
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面③
モルタル面

記録：黒板誤記
正：モルタル浮き（F-1工法）
（モルタル厚10mm未満）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工前

47枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工完了

47枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工前

5枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：北面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工完了

5枚