
外壁改修工事
（東面）




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工前

3枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

カッター入れ状況

3枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

撤去はつり状況

3枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

不陸部調整状況

3枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

撤去完了

3枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

接着剤塗布状況
壁面

3枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

接着剤塗布状況
タイル面

3枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

タイル貼りつけ状況

3枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

目地セメント詰め状況

3枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面①
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

タイル貼り完了

3枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面②
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工前

48枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面②
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工完了

48枚




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面③
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工前

11枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面③
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工完了

11枚




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面④
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工前

18枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面④
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工完了

18枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面⑤
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工前

10枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面⑤
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工完了

10枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑥
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工前

15枚




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑥
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工完了

15枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑦
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工前

38枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑦
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工完了

38枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑧
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工前

5枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑧
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工完了

5枚




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑨
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工前

16枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑨
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工完了

16枚




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:東面⑩
タイル面

記録:タイル割れ(H-1工法)

施工前

10枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面⑩
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工完了

10枚




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面⑪
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工前

9枚



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：東面⑪
タイル面

記録：タイル割れ（H-1工法）

施工完了

9枚



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:

記録:材料検収

きそ2丁掛平タイル
240枚

KS-1014
227×60×10



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事


測点:

記録:材料検収

きそ2丁掛平タイル
240枚

KS-1014
227×60×10

拡大表示



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:

記録:材料検収

変成シリコーン樹脂系1液
接着剤 EGR-V2SP
2kg 5個

F4☆



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事


測点:

記録:材料検収

変成シリコーン樹脂系1液
接着剤 EGR-V2SP
2kg 5個

F4☆

拡大表示




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:

記録:材料検収

NSポリマーミックス＃30
25kg 1袋

F4☆



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:

記録:材料検収

NSメヂセメントM-2灰色
25kg 1袋

F4☆