外壁改修工事
（南面）



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面①
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面①
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面②
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面②
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面③
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面③
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面④
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面④
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-1工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工前




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面①
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面②
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面②
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面③
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面③
押出成形板面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面④
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面④
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑤
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑥
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑦
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑧
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑧
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑨
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑨
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑩
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面⑩
モルタル面

記録：クラック（D-2工法）

施工完了




件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面①
モルタル面

記録：モルタル浮き（G-2工法）

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面①
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面②
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面②
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面③
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面③
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面④
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面④
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑤
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑤
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑥
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑥
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑦
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑦
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑧
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑧
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了




件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑨
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑨
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑩
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑩
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑪
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工前



件名:室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点:南面⑪
モルタル面

記録:モルタル浮き(G-2工法)

施工完了



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面
モルタル面

記録：塗膜浮き

施工前



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面
モルタル面

記録：黒板誤記
正：塗膜浮き

スクレーパー除去状況



件名：室見駅南自転車駐車場
外壁改修工事

測点：南面
モルタル面

記録：黒板誤記
正：塗膜浮き

除去完了